



说明与材质要求: 100g 黄色铜板纸	说明与成品尺寸: 35*105mm
图一、专色版与四色版油墨→CMYK 油墨颜色。 1. Pantone 430 黄色油墨 (黄色版与四色版油墨); 四色版已包含, 油墨配比为: 四色版中黄 (黄色) 3000g 四色版黑 (四色) 100g 2. 4 色油墨: 四色版油墨 3. 4 色油墨: 四色版油墨 4. 4 色油墨: pantone 430 黄色油墨 5. 4 色油墨: 四色版油墨	图二、材料清单: 1. 印刷时材料清单中黄色油墨的用量为 3000g, 不得被色 2. 四色版中黄 (黄色) 3000g, 4=黑, 4=四色版油墨 (油墨颜色与油墨比例)  Pantone 430  CMYK (四色版)
拆版方式: 黄铜版 (四色)	备注:

特别注意：此页内容不印刷

The diagram illustrates the decomposition of 1000 and 200 into tens and hundreds blocks.

1000 的组成顺序

- 1000 由 10 个 100 组成 (1000 is composed of 10 hundreds).
- 1000 由 100 个 10 组成 (1000 is composed of 100 tens).


200 的组成顺序

- 200 由 2 个 100 组成 (200 is composed of 2 hundreds).
- 200 由 20 个 10 组成 (200 is composed of 20 tens).

ingco

www.ingco.com



VD100091



SCAN FOR VIDEO

Eredeti utasítások

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELEM!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és szigorúan tartsa be a biztonsági szabályokat, valamint a használati utasításban felsorolt óvintézkedéseket, figyelmeztetéseket és figyelmeztetéseket.

FIGYELEM!

Az esetleges elektromos áramütés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében:

- Ha a feszültségdetektort nem használják helyesen az utasításoknak

megfelelően, akkor
A detektor által
biztosított védelmi
funkció befolyásolható
vagy érvényteleníthető.

- Mielőtt használná a feszültségérzékelő, kérjük, tesztelje a meglévő tápegységet, hogy biztosítsa a feszültségérzékelő megfelelő működési állapotát.
- Feszültségérzékelő használatakor, még ha nincs jelzés vagy hangriasztás, még mindig lehet feszültség. Ez a feszültségérzékelő a hatékony feszültséget jelzi, amikor egy tápfeszültség keletkezik.
elegendő intenzitású elektrosztatikus mező.

Ha a mezőerősség nagyon gyenge, a feszültségdetektor nem képes érzékelni a feszültség jelenlétét. A feszültség jelenlétét több tényező is befolyásolhatja, beleértve, de nem kizárólag nem korlátozódik: árnyékolt vezetékekre vagy kábelre, az szigetelőréteg vastagságára és típusára, a feszültségforrástól való távolságra, teljes szigetelésre, az aljzat kialakításának különbségeire stb.

- Ne használja, ha sérült vagy nem működik megfelelően.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a


szonda hegye repedt vagy törött-e. Ha kérdése van, kérjük, időben küldje el javításra.

- Ne alkalmazzon a feszültségérzékelőn jelzett értéknél nagyobb névleges feszültséget.
- Amikor 30 voltnál magasabb feszültségeket tesztel, legyen extra óvatos, mert ilyen feszültség kockázatos elektromos sokk veszélye.
- Tartsa be a helyi és országos biztonsági előírásokat, és használjon megfelelő védőfelszerelést a helyi vagy országos hatóságok előírásai szerint.

A KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK

	Figyelmeztető üzenet
	Alacsony akkumulátortöltöttség
	Megfelel az Európai Unió előírásainak utasítások
	Ez a további termékjelölés jelzi, hogy ezt az elektromos/elekt ronikai terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni hulladék.

MŰSZAKI ADATOK



Komponensek

1. Szonda (NCV szenzor)
2. Zseblámpa
3. Jelzőlámpa
4. Teljesítmény LED
5. Teljesítménykapcsoló
6. Érzékenység/Zseblámpa
a (érzékenységjelzővel)
7. Akkumulátor fedél

Műszaki specifikációk

Érzékelési

feszültség:

Váltakozó feszültség:

12~1000V,

50/60Hz

Alkalmazási környezet:

Üzemeltetési hőmérséklet:
0~40°C

Tárolási hőmérséklet:

-10~50°C

Páratartalom:

≤95% Tengerszint

feletti magasság:

≤2000m Biztonsági

megfelelőség:

CAT.III 1000V

CAT.IV 600V; CE

Elem: 2×1.5V AAA

MŰVELET

Bekapcsolás/Kikapcsolás

Nyomja meg a bekapcsoló gombot és tartsa lenyomva több mint 1 másodpercig. A csipogó egyszer jelez, a bekapcsolás jelző LED világít, és az eszköz a teszt állapotba lép.

Amikor be van kapcsolva, a bekapcsoló gombot megnyomva le lehet kapcsolni.

Magas/alacsony érzékenység

Amikor a tápellátás be van kapcsolva, az alapértelmezett állapot az alacsony érzékenységű tesztállapot. Nyomja meg az érzékenység / zseblámpa gombot (kevesebb mint 1 másodpercig), hogy váltson a nagy érzékenység és az alacsony érzékenység között. Amikor az érzékenységjelző fény világít, akkor nagy érzékenységű tesztállapotról van szó. Amikor az

érzékenységjelző fény
nem világít, akkor
alacsony érzékenységu
tesztállapotról van szó.

MEGJEGYZÉS:

Nagy

érzékenység:

12~1000V

Alacsony érzékenység:

48~1000V

Zseblámpa

Nyomja meg és tartsa
lenyomva a érzékenység
/ zseblámpa gombot több
mint 2 másodpercig. A
zseblámpa be van
kapcsolva; A zseblámpát
a érzékenység /
zseblámpa gomb
megnyomásával és 2
másodpercnél hosszabb
ideig tartásával lehet
kikapcsolni.

Váltakozó feszültség

érzékelése

A feszültségérzékelő szonda az AC feszültség közelébe helyezkedik.

Amikor a feszültség indukálódik, a jelzőfény világítani fog. A

jelintenzitás-indikátor a jel erősségével

arányosan növekszik

vagy csökken, és a

sípoló jelzés is a jel

erősségével arányosan gyorsul vagy lassul.

MEGJEGYZÉS: Normál körülmények között a fázisvezető és a nullavezető azonosítható a detektor által érzékelt jelintenzitás alapján.

MEGJEGYZÉS: Amikor a fázist és a nullavezetéket külön kell választani, a két vezetéket a lehető legmesszebbre kell

elválasztani a detektáláshoz. Ha nem lehet őket szétválasztani, a detektált jel intenzitása alapján lehet őket megkülönböztetni. A fázisra detektált jel erőssége erős. A nullavezetékre detektált jel erőssége gyenge.

MEGJEGYZÉS: Normál körülmények között a fázisvezető és a nullavezető azonosítható a detektor által érzékelt jelintenzitás alapján.

MEGJEGYZÉS: Amikor a fázist és a nullavezetéket különválasztjuk, szét kell választani a két vezetéket.

Amennyire csak lehetséges, próbálja meg őket észlelni. Ha nem lehet őket szétválasztani,

akkor a detektált jel intenzitása alapján megkülönböztethetők. A fázisvezeték által érzékelt jel erős. A semleges vezeték által érzékelt jel gyenge.

Automatikus kikapcsolás

Amennyiben nincs indukciós jel vagy művelet körülbelül 5 percen belül, az eszköz automatikusan kikapcsol, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.

Az alacsony akkumulátortöltöttség jelzésekor, amikor az akkumulátor feszültsége 2,5 voltnál alacsonyabbra csökken, a tápfeszültség LED villogni fog. Amikor az akkumulátor

a feszültség csökken kevesebbre mint 2,3 volt esetén a feszültségérzékelő automatikusan kikapcsol. Alacsony akkumulátor töltöttség jelzésekor, kérjük cserélje ki az akkumulátort.

Cserélje ki az elemet

Nyomja meg a csatot és tolja le az elemfedőt a testről, távolítsa el az elemeket, és illessze be az új elem pozitív pólusát a teszter csúcsa felé.



FIGYELEM!

Az elektromos sok elkerülése érdekében ne használja a feszültségérzékelőt feszültség érzékelésére, mielőtt az akkumulátor fedelét bekapcsolná és lezárna.

Tisztítás

Tisztítsa meg nedves ronggyal.

MEGJEGYZÉS: A feszültségérzékelőt a használat előtt meg kell szárítani.



MADE IN CHINA 1124.V01
No.20 Dagang Road, Fuqiao
Town, Taicang City, China
NEWWAY TECHNOLOGY
(SUZHOU) CO., LIMITED
www.ingco.com

